

# Maleguide – tjæremaling

At male med tjæremaling er en oplevelse. Den karakteristiske duft giver dig en fornemmelse af, at du arbejder direkte med naturen. Malingen er perfekt til din husfacade, men også til plankeværk og stakitter. Du kan også male med tjæremaling på slammalede huse. Hvis du har en træterrasse, som skal behandles, er vores tjæreolie perfekt til formålet. Her får du nogle tips og råd til, hvordan du maler med tjæremaling.

## Hvad er tjæremaling?

Ausons tjæremaling fås i flere kulører. De har alle samme det til fælles, at de kommer direkte fra naturen. Tjæren beskytter og styrker træet, samtidig med at du får en mat og flot kulør med et holdbart resultat. Når du maler med tjæremaling, giver du træet en naturlig beskyttelse mod vejr og vind, og samtidig beskytter du det mod udtørring. Træ, som males med tjæremaling, holder længe, så du ikke behøver male om så ofte.

Brug tjæremalingen til din husfacade – og til tage, plankeværk, træterrasser, bådebroer, stakitter og andre trækonstruktioner udendørs. Tjæremaling har en karakteristisk duft, der er tydeligst de allerførste dage, og som varer ved i cirka en måned efter, du har malet.

## Vigtigt at vide!

Eftersom pigmentet nemt kommer til at lægge sig på bunden ved opbevaring, er det vigtigt at røre godt rundt i bøtten før og under malerarbejdet. Du bør ikke bruge en rystemaskine, og hvis du bruger en elektrisk røremaskine, er du også nødt til at røre rundt manuelt, så al pigment kommer ind i blandingen.

**Bemærk!** Gennemvædede klude, tvist osv. kan selvantænde og bør gennemvædes med vand og kasseres på et brandsikkert sted. Dette gælder Rødtjære, Sorttjære, Sortbrun tjære, Bruntjære, Tjærevitriol og Roslagsmahogni.

## Inden du maler

- Mal, når temperaturen er mindst 10 °C. Da trænger tjæremalingen bedre ind i overfladen og tørrer hurtigere.
- Hold øje med vejrudsigten! Det må helst ikke regne i et par dage.
- Det er en fordel at grundmale træpanelerne, inden montering. En umalet facade kan også hurtigt blive angrebet af svampesporer.
- Dæk overflader, der ikke skal males. Lad eventuel afdækningsplast blive siddende, indtil tjæremalingen er begyndt at tørre på overfladen.
- Uhøvlet træ? Bare gå i gang med at male! Det samme gælder træ, som tidligere er blevet behandlet med tjære, jernvitriol eller slammaling samt udtørret træ.



- Høvlet træ? Fortynd med 10-20 % terpentiner eller sprit.
- Tjærevitriol er klar til brug, som den er, og den skal ikke fortyndes.
- Hvis du bygger et nyt hus, er det vigtigt at påføre det første lag tjære så hurtigt som muligt. Hvis facaden har været ubehandlet i mere end 4 uger, bør du vaske facaden for at beskytte den mod skimmelangreb. Vask alt træ, og lad det derefter tørre inden behandling. Brug højtryksspuler og facadevask, der er egnet til træfacader.
- Hvis overfladen har synlig skimmelvækst, eller der er mistanke om det, skal den vaskes med et alge- og skimmelmiddel og derefter tørres grundigt af. Dette gælder både tidligere behandlede og nye ubehandlede overflader.
- Træ, der tidligere er blevet malet med fx svenskrødmaling: Fjern løstsiddende maling, vask overfladen med skimmelmiddel, og brug højtryksspuler eller en stålbørste. Brug samme kulør som tidligere.
- Rør grundigt rundt i bøtten, inden du begynder at male.

## Når du maler

- Kuløren kan variere lidt afhængigt af produktionsnummer – se etiketten på låget. Hvis du har bøtter med forskellige numre, bør du blande disse med hinanden for at undgå kulørforskelle. For sort og sortbrun tjæremaling behøver du ikke tænke på dette.
- Brug en bred pensel, ca. 70-100 mm.
- Mal, som når du maler med almindelig maling.
- Undgå tykke lag maling. Påfør malingen i et tyndt lag, og fortynd malingen yderligere, hvis det er nødvendigt.
- Rør rundt med jævne mellemrum. Tjærevitriol kræver ekstra omrøring.
- Mal to gange, inden malesæsonen er forbi, hvis det er første gang, træet bliver malet, for at få den bedste farvetone og beskyttelse mod vand.
- Mal et helt bræt ad gangen for at få en jævn overflade uden nuanceforskelle.
- Mal ikke i direkte sol.

## Efter du har malet

- Tjæremalingen trænger ind i træet og hjælper med at forhindre træet i at udtørre og revne.
- Mal det igen efter 5-10 år på udsatte sider.
- På sider hvor træet ikke er lige så udsat, kan du vente meget længere end det.
- Vedligeholdelsesintervallerne bliver længere, jo flere gange du maler med tjære, som forstærker og beskytter tidligere lag.

